

Председатель комиссии

Заведующий МКДОУ №1 г. Тосно

Никифорова Т.А./

«*Иванова*» 2017 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение.
- 1.2. Адрес объекта: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, дом 11
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, общая 1761,2 кв. м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв. м
- 1.4. Год постройки здания 19 г., последнего капитального ремонта – не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2017г., капитального – не запланирован.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №1 «Детский сад комбинированного вида г. Тосно»; краткое – МКДОУ №1 г. Тосно
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, дом 11
- 1.8. Основание для пользования объектом: право оперативного управления.
- 1.9. Форма собственности: муниципальное казенное учреждение.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Ленинградская область, г. Тосно, улица Советская, 10А, телефон: (81361) 2-21-53.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг: реализация основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 3-х до 8-ми лет.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием; в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 260 чел. в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы, микроавтобусы № ТЗ, 610 (остановка «___ СОШ №1 _____»).

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорт 50

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (незначительные перепады)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (заниженные бордюры на пересечениях с дорогой)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Заведующий МКДОУ №1 г. Тосно Т.А. Никифорова _____

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ



Председатель комиссии
Заведующий МКДОУ №1 г. Тосно
Дикифорова Т.А./
26 августа 2017 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1**

г. Тосно Ленинградской области

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«10» августа 2017 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.3. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение.
1.4. Адрес объекта: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, дом 11
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, общая площадь 1761,2 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв. м
1.4. Год постройки здания 19 г., последнего капитального ремонта – не проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2017г., капитального – не запланирован.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №1 «Детский сад комбинированного вида г. Тосно»; краткое – МКДОУ №1 г. Тосно
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, дом 11
1.8. Основание для пользования объектом: право оперативного управления.
1.9. Форма собственности: муниципальное казенное учреждение.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Ленинградская область, г. Тосно, улица Советская, 10А, телефон: (81361) 2-21-53.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: реализация основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 3-х до 8-ми лет.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 260 чел. в день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы, микроавтобусы № ТЗ, 610 (остановка «___СОШ №1___»).

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорт 50

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (незначительные перепады)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (заниженные бордюры на пересечениях с дорогой)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, О) ВНД (С)	-	1.1-1.8
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ВНД (К, С)	66,67	2.1-2.8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ВНД (К, С)	1	3.1-3.18
4.1	Зона целевого назначения здания (детские группы)	ДП-И (Г, У, О) ДУ (К, С)		4.1-4.57
4.2	Зона целевого назначения здания	ДП-И (Г, У, О, К)	26	4.58-

	(физкультурный зал)	ДУ (С)		4.60
4.3	Зона целевого назначения здания (актовый зал)	ДП-И (Г, У, О) ДУ (К, С)	80	4.61-4.63
4.4	Зона целевого назначения здания (процедурный кабинет)	ДП-И (Г, У, О) ДУ (К, С)		4.64-4.65
4.5	Зона целевого назначения здания (кабинет заведующей)	ДП-И (Г, У, О) ДУ (К, С)		4.66-4.67
5.1	Санитарно-гигиенические помещения (общие)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ДУ (С) ВНД (К)	26,77	5.1-5.5
5.2	Санитарно-гигиенические помещения (в группах)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О) ДУ (К, С)		5.6-5.27
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г, К, О, У) ВНД (С)	-	6.1-6.15
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У, О) ДЧ-И (К) ВНД (С)	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г, У), ДЧ-И (О), ВНД (К, С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, частично доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

На входе на территорию расположен необозначенный порог высотой более 0,014 м (0,15 м). В асфальтовом покрытии имеются ямы и неровности, на пути движения имеется бордюр высотой более 0,014 м (0,08 м). Путь следования на территории не обозначен визуально и тактильно.

Лестница не обозначена контрастной маркировкой, высота некоторых подъемов ступеней более 0,17 м (0,21 м), лестница не дублируется пандусом, высота поручней не соответствует требованиям действующих нормативов, перед маршем лестницы отсутствует предупреждающий тактильный указатель. Ширина входной площадки менее 1,5 м (1,4 м). Высота порога более 0,014 м (0,05 м), ширина дверного проема в свету 0,78 м, отсутствует кнопка вызова помощника, дверная ручка не контрастна на фоне дверного полотна, перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель. Ширина дверного проема двери в тамбуре в свету 0,78 м, высота порога в тамбуре более 0,014 м (0,055 м), дверная ручка не контрастна на фоне дверного полотна, перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, грязезащитное покрытие не закреплено к полу, глубина тамбура менее 1,8 м (1,35 м), вспомогательные устройства для открывания дверей (домофон, кнопка открывания) расположены на высоте более 1,1 м (1,3-1,4 м).

Отсутствует тактильное контрастное обозначение пути следования от входа к зонам оказания услуг, отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами на пути следования, ширина коридора менее 1,5 м (от 0,81 м до 1,19 м). Ширина маршей менее 1,35 м (1,1 м), высота поручней не соответствует требованиям действующих нормативов, завершающие части поручней лестниц №№ 1, 2, 4 длиннее менее чем на 0,3 м (0,2 м, 0,2 м и 0,26 м соответственно), перед маршами отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. Ширина дверных проемов в свету 0,78 м. Общие пути эвакуации совпадают с путями перемещения. Замечания, указанные к путям перемещения, относятся также к замечаниям путей эвакуации. Специальные пути эвакуации детей имеют барьеры.

Дверные проемы в детских группах в свету менее 0,9 м (0,71-0,8 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий на путях следования в группах. Створка двери актового зала имеет ширину в свету менее 0,9 м (0,58 м). Ширина дверного проема в процедурный

кабинет в свету менее 0,9 м (0,77 м), высота порога более 0,014 м (0,03 м). Ширина дверного проема в кабинет заведующей в свету менее 0,9 м (0,78 м).

В общих санитарно-гигиенических помещениях высота порога двери в туалетные комнаты более 0,014 м (0,05 м), ширина дверных проемов в туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,57-0,58 м), ширина туалетных кабин менее 1,65 м (0,62 и 0,87 м), туалетные кабины не оборудованы штангами, для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствует контрастное обозначение санитарно-технического оборудования, отсутствует кнопка вызова помощника/кнопка звонка в дежурную комнату.

Ширина дверных проемов в туалетные комнаты в группах в свету менее 0,9 м (0,71-0,8 м), туалетные кабины не оборудованы штангами, для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствует контрастное обозначение санитарно-технического оборудования.

На входе на территорию отсутствуют доступные всем категориям инвалидов элементы информации об объекте, отсутствуют визуальные средства информации на путях движения и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов по зрению.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017г. - 2020г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Ленинградской области на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 6 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 7 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 12 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 61 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 15 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 9 _____ л. |

Результаты фото фиксации на объекте на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ объекта на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Члены комиссии:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

1. Территория, прилегающая к зданию (участок)
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1.1, 1.2, 1.3	На входе на территорию расположен необозначенный порог высотой более 0,014 м (0,15 м)	К,О,С	Устранить порог. До этого времени обозначить его желтой контрастной маркировкой.	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8	В асфальтовом покрытии имеются ямы и неровности, на пути движения имеется бордюр высотой более 0,014 м (0,08 м), путь следования на территории не обозначен визуально и тактильно	К, С	Произвести ремонт асфальтового покрытия на путях следования инвалидов к зонам оказания услуг. Устранить бордюр либо сгладить его до высоты не более 0,014 м. Обозначить путь следования на территории визуально и тактильно либо установить кнопку вызова помощника на входе на территорию и обеспечить помощь со стороны сотрудника организации при движении по территории С.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Отсутствуют парковочные места для инвалидов	К	При наличии согласования и технической возможности	-

							обустроить парковочное место для инвалидов.
	ОБЩИЕ требования к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку (территории предприятия) к зданию. Информационная поддержка на всех путях движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объектам (при соблюдении требований к параметрам путей движения)					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (С)	-	1.1-1.8	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Территория, прилегающая к зданию доступна полностью для Г,У, доступна частично для К,О, не доступна для С.

Для адаптации зоны необходимо устранить порог на входе на территорию; до этого времени обозначить его желтой контрастной маркировкой. Произвести ремонт асфальтового покрытия на путях следования инвалидов к зонам оказания услуг. Устранить бордюр либо сгладить его до высоты не более 0,014 м. Обозначить путь следования на территории визуально и тактильно либо установить кнопку вызова помощника на входе на территорию и обеспечить помощь со стороны сотрудника организации при движении по территории инвалидов с нарушением зрения. При наличии согласования и технической возможности обустроить парковочное место для инвалидов.



Фото 1.1



Фото 1.2



Фото 1.3



Фото 1.4



Фото 1.5



Фото 1.6



Фото 1.7



Фото 1.8

2. Вход (входы) в здание
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		2.1, 2.2, 2.3	<p>Лестница не обозначена контрастной маркировкой,</p> <p>высота некоторых подъемов ступеней более 0,17 м (0,21 м),</p> <p>лестница не дублируется пандусом,</p> <p>высота поручней не соответствует требованиям действующих нормативов,</p> <p>перед маршем лестницы отсутствует предупреждающий тактильный указатель</p>	С О К,О С,О С	<p>Обозначить краевые ступени лестницы желтой контрастной маркировкой.</p> <p>Обеспечить высоту подъемов всех ступеней на уровне 0,13-0,17 м.</p> <p>Обустроить пандус согласно действующим СНиП.</p> <p>Обустроить поручни согласно действующим СНиП (на высоте 0,9, 0,7 и 0,5 м).</p> <p>Обустроить перед маршем лестницы предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью.</p>	Текущий и капитальный ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			-	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		2.1, 2.2, 2.4, 2.6	Ширина входной площадки менее 1,5 м (1,4 м)	К	По согласованию с обществом инвалидов данное нарушение не является существенным и не требует работ по адаптации.	-
2.4	Дверь (входная)	есть		2.5, 2.6, 2.7	<p>Высота порога более 0,014 м (0,5 м),</p> <p>ширина дверного</p>	К,О К	<p>Занизить порог до высоты не более 0,014 м.</p> <p>По согласованию с</p>	Текущий ремонт

					<p>проема в свету 0,78 м,</p> <p>отсутствует кнопка вызова помощника,</p> <p>дверная ручка не контрастна на фоне дверного полотна,</p> <p>перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель</p>	<p>К,О,С</p> <p>С</p> <p>С</p>	<p>обществом инвалидов нарушение не является существенным и не требует работ по адаптации.</p> <p>Установить кнопку вызова помощника.</p> <p>Рекомендуется выделить существующую дверную ручку контрастной маркировкой.</p> <p>Обустроить перед входной дверью предупреждающий тактильный указатель с контрастной нескользящей поверхностью.</p>	
2.5	Тамбур	есть	66, 67	2.7, 2.8	<p>Ширина дверного проема двери в тамбуре в свету 0,78 м,</p> <p>высота порога в тамбуре более 0,014 м (0,055 м),</p> <p>дверная ручка не контрастна на фоне дверного полотна,</p> <p>перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель,</p> <p>грязезащитное покрытие не закреплено к полу,</p>	<p>К</p> <p>К</p> <p>С</p> <p>С</p> <p>К,С</p>	<p>Рекомендуется расширить дверной проем до 0,9 м; до этого времени обеспечить оказание помощи со стороны сотрудника учреждения при перемещении через дверной проем К.</p> <p>Занизить пороги до высоты не более 0,014 м.</p> <p>Рекомендуется выделить существующую дверную ручку контрастной маркировкой.</p> <p>Обустроить перед дверью в тамбуре предупреждающий тактильный указатель с контрастной нескользящей поверхностью.</p> <p>Закрепить грязезащитное покрытие к полу.</p>	Текущий ремонт

				глубина тамбура менее 1,8 м (1,35 м),	К	Обеспечить оказание помощи со стороны сотрудника учреждения в преодолении тамбура К.	
				вспомогательные устройства для открывания дверей (домофон, кнопка открывания) расположены на высоте более 1,1 м (1,3-1,4 м)	К	Обеспечить оказание помощи со стороны сотрудника учреждения в преодолении двери в тамбуре К.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Как минимум один вход, приспособленный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного подземного или надземного перехода к зданию; выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола					

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)		2.1-2.8	Текущий и капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход в здание полностью доступен для Г,У, частично доступен для О, не доступен для К,С.

Для адаптации зоны необходимо Обозначить краевые ступени лестницы желтой контрастной маркировкой. Обеспечить высоту подъемов всех ступеней на уровне 0,13-0,17 м. Обустроить пандус согласно действующим СНИП. Обустроить поручни согласно действующим СНИП (на высоте 0,9, 0,7 и 0,5 м). Обустроить перед маршем лестницы предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью. Занизить порог до высоты не более 0,014 м. Установить кнопку вызова помощника. Рекомендуется выделить существующую дверную ручку контрастной маркировкой. Обустроить перед входной дверью предупреждающий тактильный указатель с контрастной нескользящей поверхностью. Рекомендуется расширить дверной проем до 0,9 м; до этого времени обеспечить оказание помощи со стороны сотрудника учреждения при перемещении через дверной проем К. Занизить пороги до высоты не более 0,014 м. Рекомендуется выделить существующую дверную ручку контрастной маркировкой. Обустроить перед дверью в тамбуре предупреждающий тактильный указатель с контрастной нескользящей поверхностью. Закрепить грязезащитное покрытие к полу. Обеспечить оказание помощи со стороны сотрудника учреждения в преодолении тамбура инвалидами, передвигающимися на кресле-коляске.



Фото 2.1



Фото 2.2



Фото 2.3



Фото 2.4



Фото 2.5




Фото 2.6



Фото 2.7



Фото 2.8

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	1	3.1, 3.2, 3.6, 3.11	Отсутствует тактильное контрастное обозначение пути следования от входа к зонам оказания услуг,	С	Обеспечить оказание помощи С со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри здания.	Текущий ремонт
					отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами на пути следования,	С	Обеспечить оказание помощи С со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри здания.	
					ширина коридора менее 1,5 м (от 0,81 м до 1,19 м)	К	Обеспечить оказание помощи К со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри здания.	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть		3.3, 3.4, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.12, 3.13	Ширина маршей менее 1,35 м (1,1 м),	О	Обеспечить оказание помощи О со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри здания.	Текущий ремонт
					высота поручней не соответствует требованиям действующих нормативов,	С,О	Определить доступные для инвалидов лестницы и обустроить их поручни согласно действующим СНиП (на высоте 0,9, 0,7 и 0,5 м).	
					завершающие части поручней лестниц №№ 1, 2, 4 длиннее менее, чем на 0,3 м (0,2 м, 0,2 м и 0,26 м	С,О	Обустроить поручни доступных для С,О лестниц согласно	

					соответственно), перед маршами отсутствуют предупреждающие тактильные указатели	С	действующим СНиП. Обустроить перед маршами доступных для С лестниц предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	3.5, 3.6	Ширина дверных проемов в свету 0,78 м	К	Расширить дверные проемы на путях следования, доступных для К, до 0,9 м.	Текущий ремонт	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18	Общие пути эвакуации совпадают с путями перемещения. Замечания, указанные к путям перемещения, относятся также к замечаниям путей эвакуации. Специальные пути эвакуации детей имеют барьеры	К,О, С,Г, У	Устранения замечаний указаны выше (см. Приложение №2, №3 п.3.1). Специальные пути эвакуации детей предназначены только для эвакуации в сопровождении взрослых. Выделить и обучить сотрудника, ответственного за эвакуацию детей-инвалидов.	Текущий и капитальный ремонт	
	ОБЩИЕ требования к зоне	Выделен наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения, выключатели и розетки - на высоте 0,8 м от уровня пола, наличие зоны отдыха на каждом доступном МГН этаже (в том числе и для инвалидов на креслах-колясках) на 2 - 3 места, наличие визуальной и тактильной предупредительной информации о препятствии перед дверными проемами и входами на лестницы, наличие информации о схеме движения инвалидов по зданию, наличие обозначающих маршрут движения знаков.						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути движения внутри здания	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)		3.1-3.18	Текущий и капитальный ремонт
--------------------------------	-------------------------------------	--	----------	---------------------------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания полностью доступны для Г,У, частично доступны для О, не доступны для К,С.

Для адаптации зоны необходимо обеспечить оказание помощи со стороны сотрудника учреждения инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, инвалидам с нарушением зрения, инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата на путях следования внутри здания. Определить доступные для инвалидов лестницы и обустроить их поручни согласно действующим СНиП (на высоте 0,9, 0,7 и 0,5 м). Обустроить поручни доступных для инвалидов с нарушением зрения, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата лестниц согласно действующим СНиП. Обустроить перед маршами доступных для инвалидов с нарушением зрения, лестниц предупреждающие тактильные указатели с контрастной нескользящей поверхностью. Расширить дверные проемы на путях следования, доступных для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске, до 0,9 м. Выделить и обучить сотрудника, ответственного за эвакуацию детей-инвалидов.



Фото 3.1



Фото 3.2



Фото 3.3



Φοτο 3.4



Φοτο 3.5



Фото 3.6



Фото 3.7



Фото 3.8



Фото 3.9



Фото 3.10



Фото 3.11



Фото 3.12



Фото 3.13



Фото 3.14



Фото 3.15



Φοτο 3.16



Φοτο 3.17



Фото 3.18

4. Зона целевого назначения здания (группа «Гномики»)
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	45, 46	4.1-4.5	Дверные проемы в свету менее 0,9 м (0,77-0,8 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий	К С	Обеспечить оказание помощи К (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы. Обеспечить оказание помощи С (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информационные обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей						

полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)	45,46	4.1-4.5	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (группа «Гномики») доступна полностью для Г,У,О, условно доступна для К,С.

Для адаптации зоны необходимо обеспечить оказание помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, инвалидам с нарушением зрения (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы.



Фото 4.1



Фото 4.2



Фото 4.3



Фото 4.4



Фото 4.5

4. Зона целевого назначения здания (группа «Ромашка»)
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	53, 58	4.6-4.9	Дверные проемы в свету менее 0,9 м (0,77-0,8 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий, дверная ручка не контрастна на фоне дверного полотна	К С С	Обеспечить оказание помощи К (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы. Обеспечить оказание помощи С (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы. Обозначить дверную ручку контрастной маркировкой.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информационные обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.
--	--------------------------------------	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)	53,58	4.6-4.9	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (группа «Ромашка») доступна полностью для Г,У,О, условно доступна для К,С.

Для адаптации зоны необходимо обеспечить оказание помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, инвалидам с нарушением зрения (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы.

Обозначить дверную ручку контрастной маркировкой.



Фото 4.6



Фото 4.7



Фото 4.8



Фото 4.9

4. Зона целевого назначения здания (группа «Пчелки»)
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	59, 64	4.10-4.14	Дверные проемы в свету менее 0,9 м (0,77-0,8 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий, дверная ручка не контрастна на фоне дверного полотна	К С С	Обеспечить оказание помощи К (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы. Обеспечить оказание помощи С (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы. Обозначить дверную ручку контрастной маркировкой.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информационные обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.
--	--------------------------------------	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)	59,64	4.10-4.14	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (группа «Пчелки») доступна полностью для Г,У,О, условно доступна для К,С.

Для адаптации зоны необходимо обеспечить оказание помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, инвалидам с нарушением зрения (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы.

Обозначить дверную ручку контрастной маркировкой.



Фото 4.10



Фото 4.11



Фото 4.12



Фото 4.13



Фото 4.14

4. Зона целевого назначения здания (группа «Зоренька»)
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	6,8	4.15-4.19	Дверные проемы в свету менее 0,9 м (0,77-0,8 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий, дверная ручка не контрастна на фоне дверного полотна	К С С	Обеспечить оказание помощи К (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы. Обеспечить оказание помощи С (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы. Обозначить дверную ручку контрастной маркировкой.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информационные обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.
--	--------------------------------------	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)	6,8	4.15-4.19	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (группа «Зоренька») доступна полностью для Г,У,О, условно доступна для К,С.

Для адаптации зоны необходимо обеспечить оказание помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, инвалидам с нарушением зрения (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы. Обозначить дверную ручку контрастной маркировкой.



Фото 4.15



Фото 4.16



Фото 4.17



Фото 4.18



Фото 4.19

4. Зона целевого назначения здания (группа «Солнышко»)
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	9,10	4.20-4.24	Дверные проемы в свету менее 0,9 м (0,77-0,8 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий,	К С	Обеспечить оказание помощи К (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы. Обеспечить оказание помощи С (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информационные обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей						

полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)	9,10	4.20-4.24	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (группа «Солнышко») доступна полностью для Г,У,О, условно доступна для К,С.

Для адаптации зоны необходимо обеспечить оказание помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, инвалидам с нарушением зрения (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы.



Фото 4.20



Фото 4.21



Фото 4.22



Фото 4.23



Фото 4.24

4. Зона целевого назначения здания (группа «Сказка»)
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		4.25-4.29	Дверные проемы в свету менее 0,9 м (0,77-0,8 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий,	К С	Обеспечить оказание помощи К (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы. Обеспечить оказание помощи С (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информационные обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей						

полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.25-4.29	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (группа «Сказка») доступна полностью для Г,У,О, условно доступна для К,С.

Для адаптации зоны необходимо обеспечить оказание помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, инвалидам с нарушением зрения (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы.

Так как группа расположена на 2-м этаже, рекомендуется детей-инвалидов разместить по группам, расположенным на 1-м этаже.



Фото 4.25



Фото 4.26



Фото 4.27



Фото 4.28



Фото 4.29

4. Зона целевого назначения здания (группа «АБВГДейка»)
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		4.30-4.34	Дверные проемы в свету менее 0,9 м (0,77-0,8 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий,	К С	Обеспечить оказание помощи К (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы. Обеспечить оказание помощи С (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информационные обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей						

полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.30-4.34	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (группа «АБВГДейка») доступна полностью для Г,У,О, условно доступна для К,С.

Для адаптации зоны необходимо обеспечить оказание помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, инвалидам с нарушением зрения (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы.

Так как группа расположена на 2-м этаже, рекомендуется детей-инвалидов разместить по группам, расположенным на 1-м этаже.



Фото 4.30



Фото 4.31



Фото 4.32



Фото 4.33



Фото 4.34

4. Зона целевого назначения здания (группа «Семицветик»)
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		4.35-4.40	Дверные проемы в свету менее 0,9 м (0,71-0,76 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий,	К С	Обеспечить оказание помощи К (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы. Обеспечить оказание помощи С (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информационные обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей						

полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.35-4.40	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (группа «Семицветик») доступна полностью для Г,У,О, условно доступна для К,С.

Для адаптации зоны необходимо обеспечить оказание помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, инвалидам с нарушением зрения (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы.

Так как группа расположена на 2-м этаже, рекомендуется детей-инвалидов разместить по группам, расположенным на 1-м этаже.



Фото 4.35



Фото 4.36



Фото 4.37



Фото 4.38



Фото 4.39



Фото 4.40

4. Зона целевого назначения здания (группа «Радуга»)
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		4.41-4.45	Дверные проемы в свету менее 0,9 м (0,77-0,79 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий,	К С	Обеспечить оказание помощи К (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы. Обеспечить оказание помощи С (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информационные обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей						

полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.41-4.45	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (группа «Радуга») доступна полностью для Г,У,О, условно доступна для К,С.

Для адаптации зоны необходимо обеспечить оказание помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, инвалидам с нарушением зрения (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы.

Так как группа расположена на 2-м этаже, рекомендуется детей-инвалидов разместить по группам, расположенным на 1-м этаже.



Фото 4.41



Фото 4.42



Фото 4.43



Фото 4.44



Фото 4.45

4. Зона целевого назначения здания (группа «Знайки»)
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		4.46-4.51	Дверные проемы в свету менее 0,9 м (0,77-0,79 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий,	К С	Обеспечить оказание помощи К (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы. Обеспечить оказание помощи С (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информационные обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей						

полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.46-4.51	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (группа «Знайки») доступна полностью для Г,У,О, условно доступна для К,С.

Для адаптации зоны необходимо обеспечить оказание помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, инвалидам с нарушением зрения (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы.

Так как группа расположена на 2-м этаже, рекомендуется детей-инвалидов разместить по группам, расположенным на 1-м этаже.



Фото 4.46



Фото 4.47



Фото 4.48



Фото 4.49



Фото 4.50



Фото 4.51

4. Зона целевого назначения здания (группа «Ягодка»)
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть		4.52-4.57	Дверные проемы в свету менее 0,9 м (0,77-0,79 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий	К С	Обеспечить оказание помощи К (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы. Обеспечить оказание помощи С (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы.	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информационные обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей						

полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.52-4.57	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (группа «Ягодка») доступна полностью для Г,У,О, условно доступна для К,С.

Для адаптации зоны необходимо обеспечить оказание помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, инвалидам с нарушением зрения (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения на путях следования внутри группы.

Так как группа расположена на 2-м этаже, рекомендуется детей-инвалидов разместить по группам, расположенным на 1-м этаже.



Фото 4.52



Фото 4.53



Фото 4.54



Фото 4.55



Фото 4.56



Фото 4.57

4. Зона целевого назначения здания (физкультурный зал)
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	26	4.58-4.60	Нарушения отсутствуют	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения	ДП-И (Г,У,О,К) ДУ (С)	26	4.58-4.60	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (физкультурный зал) доступна полностью для Г,У,О,К, условно доступна для С.

Доступ к физкультурному залу для инвалидов-родителей ограничен. Дети-инвалиды посещают процедурный кабинет только с сопровождением взрослых.



Фото 4.58



Фото 4.59



Фото 4.60

4. Зона целевого назначения здания (актовый зал)
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет						
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	80	4.61-4.63	Створка двери имеет ширину в свету менее 0,9 м (0,58 м)	К	Обеспечить оказание помощи К (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения.	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов)</p> <p>Информирующие обозначения помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. <p>Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зоны целевого назначения	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)	80	4.61-4.63	Текущий ремонт
--------------------------	--------------------------	----	-----------	----------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (актовый зал) доступна полностью для Г,У,О, условно доступна для К,С.

Для адаптации зоны необходимо обеспечить оказание помощи инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, инвалидам с нарушением зрения (ситуативно) (как взрослым, так и детям) со стороны сотрудника учреждения.



Фото 4.61



Фото 4.62



Фото 4.63

4. Зона целевого назначения здания (процедурный кабинет)
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		4.64-4.65	Ширина дверного проема в свету 0,77 м, высота порога 0,03 м	К К	Обеспечить оказание помощи К,С (детям) со стороны сотрудника учреждения в преодолении барьеров.	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов) Информирующие обозначения помещений: - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.</p>						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Зоны целевого назначения	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.64-4.65	Текущий ремонт
--------------------------	--------------------------	--	-----------	----------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (процедурный кабинет) доступна полностью для Г,У,О, условно доступна для К,С.

Доступ к процедурному кабинету для инвалидов-родителей ограничен. Дети-инвалиды посещают процедурный кабинет только с сопровождением взрослых. Для адаптации зоны необходимо обеспечить оказание помощи детям-инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, инвалидам с нарушением зрения, со стороны сотрудника учреждения в преодолении барьеров.



Фото 4.64



Фото 4.65

4. Зона целевого назначения здания (кабинет заведующей)
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть		4.66-4.67	Ширина дверного проема в свету 0,78 м	К	Так как кабинет расположен на 2-м этаже, рекомендуется организовать дистанционное получение услуг инвалидами, передвигающимися на кресле-коляске, в уровне 1-го этажа.	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет			-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет			-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН (в том числе вблизи входов)</p> <p>Информирующие обозначения помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рядом с дверью, со стороны дверной ручки; - на высоте от 1,4 до 1,75 м; - дублирование рельефными знаками. <p>Наличие мест для инвалидов в доступной для них зоне зала, обеспечивающей полноценное восприятие информации и оптимальных условий для отдыха.</p>						

II Заключение по зоне:

	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации
--	-------------------------------	------------	---------------------

Наименование структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Зоны целевого назначения	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.66-4.67	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона целевого назначения здания (кабинет заведующей) доступна полностью для Г,У,О, условно доступна для К,С.

Так как кабинет расположен на 2-м этаже, рекомендуется организовать дистанционное получение услуг инвалидами, передвигающимися на кресле-коляске, в уровне 1-го этажа.



Фото 4.66



Фото 4.67

5. Санитарно-гигиенические помещения (общие)
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	есть	28, 77	5.1-5.5	<p>Высота порога двери в туалетные комнаты более 0,014 м (0,05 м),</p> <p>ширина дверных проемов в туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,57-0,58 м),</p> <p>ширина туалетных комнат менее 1,65 м (0,62 и 0,87 м),</p> <p>туалетные комнаты не оборудованы штангами, для одежды, костылей и других принадлежностей,</p> <p>отсутствует контрастное обозначение санитарно-технического оборудования,</p> <p>отсутствует кнопка вызова помощника/кнопка звонка в дежурную комнату</p>	К К К О С К,О,С	<p>Предусмотреть в плане капитального ремонта оборудование универсальной кабины на 1-м этаже:</p> <p>- размеры в плане: ширина - 1,65 м, глубина – 2,2 м,</p> <p>- рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски,</p> <p>- крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.</p> <p>Обозначить контрастной маркировкой санитарно-техническое оборудование.</p> <p>Установить кнопку вызова помощника/кнопку звонка в дежурную комнату.</p>	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						

	ОБЩИЕ требования к зоне	
--	-------------------------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (С) ВНД (К)	28,77	5.1-5.5	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны полностью для Г,У, частично доступны для О, условно доступны для С, не доступны для К.

Для адаптации зоны необходимо предусмотреть в плане капитального ремонта оборудование универсальной кабины на 1-м этаже:

- размеры в плане: ширина - 1,65 м, глубина – 2,2 м,
- рядом с унитазом пространство для размещения кресла-коляски,
- крючки для одежды, костылей и других принадлежностей.

Обозначить контрастной маркировкой санитарно-техническое оборудование. Установить кнопку вызова помощника/кнопку звонка в дежурную комнату.



Фото 5.1



Фото 5.2



Фото 5.3



Фото 5.4



Фото 5.5

5. Санитарно-гигиенические помещения (в группах)
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	есть	4, 14, 43, 54, 61, 71, 86, 96, 103, 111, 118	5.6-5.27	Ширина дверных проемов в туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,71-0,8 м), туалетные кабины не оборудованы штангами, для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствует контрастное обозначение санитарно-технического оборудования.	К О С	Обеспечить оказание помощи К,О,С (детям) со стороны сотрудника учреждения.	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть					Совмещена с туалетной комнатой. по адаптации см. в п.5.1.	Текущий ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)	4,14,43,54,61,71,86,96,103,111,118	5.6-5.27	Текущий ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения доступны полностью для Г,У, частично доступны для О, условно доступны для К,С.

Для адаптации зоны необходимо обеспечить оказание помощи детям-инвалидам, передвигающимся на кресле-коляске, детям-инвалидам с нарушением зрения, детям-инвалидам с нарушением опорно-двигательного аппарата со стороны сотрудника учреждения.



Фото 5.6



Фото 5.7



Фото 5.8



Фото 5.9



Фото 5.10



Фото 5.11



Фото 5.12



Фото 5.13



Фото 5.14



Фото 5.15



Фото 5.16



Фото 5.17



Фото 5.18



Фото 5.19



Фото 5.20



Фото 5.21



Фото 5.22



Фото 5.23



Фото 5.24



Фото 5.25



Фото 5.26



Фото 5.27

6. Система информации на объекте
МКДОУ № 1 г. Тосно

I Результаты обследования:

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		6.1-6.15	На входе на территорию отсутствуют доступные всем категориям инвалидов элементы информации об объекте, отсутствуют визуальные средства информации на путях движения и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов по зрению	К,О,С, Г,У С	Обустроить на входе на территорию доступные всем категориям инвалидов элементы информации об объекте. Обустроить вывески и рельефные пиктограммы на путях движения, перед зонами оказания услуг, перед доступными санитарно-гигиеническими помещениями.	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет			-	-	-	-
6.3	Тактильные средства	нет			-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Система средств информации зон и помещений должна предусматривать возможность получения информации о размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасности в экстремальных ситуациях и т.п. Системы средств информации должны быть комплексными для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми и тактильными). Знаки и символы должны быть идентичными в пределах здания. Система оповещения о пожаре - световая, синхронно со звуковой сигнализацией.						

II Заключение по зоне:

	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации
--	------------------------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ДЧ-И (Г,К,О,У) ВНД (С)		6.1-6.15	Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Системы информации частично доступны для Г,К,О,У, не доступны для С.

Для адаптации зоны необходимо обустроить на входе на территорию доступные всем категориям инвалидов элементы информации об объекте. Обустроить вывески и рельефные пиктограммы на путях движения, перед зонами оказания услуг, перед доступными санитарно-гигиеническими помещениями.



Фото 6.1



Фото 6.2



Фото 6.3



Фото 6.4



Фото 6.5



Фото 6.6



Фото 6.7



Фото 6.8



Фото 6.9



Фото 6.10



Фото 6.11



Фото 6.12



Фото 6.13



Фото 6.14



Фото 6.15

Председатель комиссии
Заведующий МКДОУ №1 г. Тосно
_____ /Никифорова Т.А./

«___» _____ 2017 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1**

1. Общие сведения об объекте

- 1.5. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение.
1.6. Адрес объекта: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, дом 11
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, общая 1761,2 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв. м
1.4. Год постройки здания 19 г., последнего капитального ремонта – не проводился.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2017г., капитального – не запланирован.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение №1 «Детский сад комбинированного вида г. Тосно»; краткое – МКДОУ №1 г. Тосно
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, дом 11
1.8. Основание для пользования объектом: право оперативного управления.
1.9. Форма собственности: муниципальное казенное учреждение.
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
1.11. Вышестоящая организация (наименование): комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Ленинградская область, г. Тосно, улица Советская, 10А, телефон: (81361) 2-21-53.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование.
2.2 Виды оказываемых услуг: реализация основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 3-х до 8-ми лет.
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно)
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития -нет
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 260 чел. в день.
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

автобусы, микроавтобусы № ТЗ, 610 (остановка «___СОШ №1_____»).

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорт 50

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (незначительные перепады)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (заниженные бордюры на пересечениях с дорогой)

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (С)	-	1.1-1.8
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	66,67	2.1-2.8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	1	3.1-3.18
4.1	Зона целевого назначения здания (детские группы)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.1-4.57
4.2	Зона целевого назначения здания (физкультурный зал)	ДП-И (Г,У,О,К) ДУ (С)	26	4.58-4.60
4.3	Зона целевого назначения здания (актовый зал)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)	80	4.61-4.63
4.4	Зона целевого назначения здания (процедурный кабинет)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.64-4.65
4.5	Зона целевого назначения здания (кабинет заведующей)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.66-4.67
5.1	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г,У)	26,77	5.1-5.5

	(общие)	ДЧ-И (О) ДУ (С) ВНД (К)		
5.2	Санитарно-гигиенические помещения (в группах)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)		5.6- 5.27
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,К,О,У) ВНД (С)	-	6.1- 6.15
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К) ВНД (С)	-	-

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, частично доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

На входе на территорию расположен необозначенный порог высотой более 0,014 м (0,15 м). В асфальтовом покрытии имеются ямы и неровности, на пути движения имеется бордюр высотой более 0,014 м (0,08 м). Путь следования на территории не обозначен визуально и тактильно.

Лестница не обозначена контрастной маркировкой, высота некоторых подъемов ступеней более 0,17 м (0,21 м), лестница не дублируется пандусом, высота поручней не соответствует требованиям действующих нормативов, перед маршем лестницы отсутствует предупреждающий тактильный указатель. Ширина входной площадки менее 1,5 м (1,4 м). Высота порога более 0,014 м (0,05 м), ширина дверного проема в свету 0,78 м, отсутствует кнопка вызова помощника, дверная ручка не контрастна на фоне дверного полотна, перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель. Ширина дверного проема двери в тамбуре в свету 0,78 м, высота порога в тамбуре более 0,014 м (0,055 м), дверная ручка не контрастна на фоне дверного полотна, перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, грязезащитное покрытие не закреплено к полу, глубина тамбура менее 1,8 м (1,35 м), вспомогательные устройства для открывания дверей (домофон, кнопка открывания) расположены на высоте более 1,1 м (1,3-1,4 м).

Отсутствует тактильное контрастное обозначение пути следования от входа к зонам оказания услуг, отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами на пути следования, ширина коридора менее 1,5 м (от 0,81 м до 1,19 м). Ширина маршей менее 1,35 м (1,1 м), высота поручней не соответствует требованиям действующих нормативов, завершающие части поручней лестниц №№ 1, 2, 4 длиннее менее, чем на 0,3 м (0,2 м, 0,2 м и 0,26 м соответственно), перед маршами отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. Ширина дверных проемов в свету 0,78 м. Общие пути эвакуации совпадают с путями перемещения. Замечания, указанные к путям перемещения, относятся также к замечаниям путей эвакуации. Специальные пути эвакуации детей имеют барьеры.

Дверные проемы в детских группах в свету менее 0,9 м (0,71-0,8 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий на путях следования в группах. Створка двери актового зала имеет ширину в свету менее 0,9 м (0,58 м). Ширина дверного проема в процедурный кабинет в свету менее 0,9 м (0,77 м), высота порога более 0,014 м (0,03 м). Ширина дверного проема в кабинет заведующей в свету менее 0,9 м (0,78 м).

В общих санитарно-гигиенических помещениях высота порога двери в туалетные комнаты более 0,014 м (0,05 м), ширина дверных проемов в туалетные комнаты в свету менее 0,9 м (0,57-0,58 м), ширина туалетных кабин менее 1,65 м (0,62 и 0,87 м), туалетные кабины не оборудованы штангами, для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствует контрастное обозначение санитарно-технического оборудования, отсутствует кнопка вызова помощника/кнопка звонка в дежурную комнату.

Ширина дверных проемов в туалетные комнаты в группах в свету менее 0,9 м (0,71-0,8 м), туалетные кабины не оборудованы штангами, для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствует контрастное обозначение санитарно-технического оборудования.

На входе на территорию отсутствуют доступные всем категориям инвалидов элементы информации об объекте, отсутствуют визуальные средства информации на путях движения и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов по зрению.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017г. - 2020г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое _____


Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов Ленинградской области на портале <http://zhit-vmeste.ru/>. (наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» августа 2017 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «10» августа 2017 г.



РФ	ГУ Управление "Ленобли филиал "Госенское"
47	
лист	Поэтажный план здания г. Тосно, ул. Боярова, д

47